



Sl. 1: označavanje položaja za ugradnju (primjeri)

NAPOMENA

Prije montaže provjerite bočno kretanje tanjura spojke (najviše 0,5 mm).

Ugradite tanjur spojke u ispravnom položaju. Mnogi tanjuri spojke posjeduju odgovarajuću oznaku. Oznaka može biti pečaćena, tiskana, gravirana laserom ili štancana na tanjur spojke.

Neispravno ugrađeni tanjuri spojke mogu prouzrokovati oštećenja na spojki i mjenjaču.

Položaj za ugradnju	Strana motora	Strana mjenjača
Oznaka	FLYWHEEL SIDE	GEARBOX SIDE
	FW SIDE	GB SIDE
	MOTOR SIDE	LATO CAMBIO
	COTE VOLANT	T/M SIDE
	ENGINE SIDE	TRANS SIDE
	MOTORSEITIG	GETRIEBESEITE
	SCHWUNGRADSEITE	

Novi tanjur spojke bez oznake

Označite upotrijebljenu spojku prilikom izgradnje. Usporedite tanjure spojke prije ugradnje. Pridržavajte se uputa proizvođača vozila.

Više servisnih informacija naći ćete ovdje: www.zf.com/serviceinformation